

徳倉建設株式会社 殿

内容

環境分析 大気分析 悪臭物質
場所：現場 三重県桑名市新西方3-96 地点①・③
項目：アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、
硫化メチル、二硫化メチル

令和3年9月30日撮影

